

Beschreibung

„Pager hält nicht in der P8GR-Heimstation PHS-1“



Uns liegen einige Meldungen vor, dass sich im laufenden Betrieb ein Metallstift des Gürtelclips der Pager seitlich herausdreht.

Dadurch verriegelt der Pager nicht mehr oder nur mit Mühe in der Heimstation.



Vor allem auf der rechten Seite rastet der Pager nicht ein und man vermutet zunächst, dass die Heimstation defekt ist.

Der Metallstift kann problemlos wieder zurückgedrückt werden.